

Тарифы на работу:

Ремонт подвески

Замена:	Диагностика подвески	от 350 руб.
	Шаровой опоры	от 250 руб.
	Шаровой опоры 2121 в/н	от 350/500 руб.
	Рулевого наконечника 01-07	от 250 руб.
	Нижнего рычага 01-07/2121	от 650/1300 руб.
	Верхнего рычага 01-07/2121	от 450/700 руб.
	Сайлентблоков 01-07/2121	от 1600/4500 руб.
	Балки 01-07/2121	от 2500/6500 руб.
	Балки 2110 перед/зад	от 800/1700 руб.
	Маятникового рычага	от 550 руб.
	Рулевого редуктора D1-07/2121	от 1200/1700 руб.
	Амортизатора перед./зад.	от 350/250 руб.
	Подушка стабилизатора	от 200 руб.
	Средней подушки стабилизатора	от 350 руб.
	Шруса 08	от 500/700 руб.
	Переднего подшипника ступицы 01-07	от 550 руб.
	Заднего подшипника ступицы 01-07/2121	от 650/850 руб.
	Передних колодок 08/ 01-07	от 300- 350 руб.
	Задних колодок	от 650 руб.
	Переднего подшипника ступицы 08	от 600/450 руб.
	Троса ручного тормоза	от 700 руб.
	Крестовины со снят/уст кардана	от 650 руб.
	Подвесного подшипника	от 1000 руб.
	Реактивной тяги 1шт/комплект	от 350/1400 руб.
	Шаровой опоры 08	от 300 руб.
	Рулевого наконечника 08	от 300 руб.
	Рычага 08	от 650 руб.
	Сайлентблоков 08	от 1100 руб.
	Рулевой тяги 08	от 1200 руб.
	Пыльника рулевой рейки 08	от 1200 руб.
	Передней стойки 08	от 600 руб.
	Задней стойки 08-012	от 450- 550 руб.
	Кронштейна продольной растяжки	от 300 руб.
	Стойки стабилизатора	от 250 руб.
	Опорного подшипника передней стойки	от 600 руб.
	Тормозного диска 01-07/2121	от 350/850 руб.
	Ремня ГРМ 08/12	от 700/1100 руб.
	Тормозного барабана	от 350 руб.
	Переднего тормозного цилиндра 01/08	от 500 руб.
	Заднего тормозного цилиндра	от 500 руб.
	Отопителя 01-07	от 1700 руб.
	Отопителя 10	от 1600/2000 руб.
Отопителя 08	от 2500 руб.	
Крана отопителя 01-07, 08	от 1300 руб.	
Переднего подшипника ступицы 2121	от 1500 руб.	
Главного тормозного цилиндра	от 850 руб.	
Главного цилиндра сцепления	от 600 руб.	
Замена антифриза 01/08	от 550 руб.	
Сайлентблоков перед.балки 10	от 1000 руб.	
Рабочего цилиндра сцепления	от 600 руб.	
Сальников к/в 08 перед/зад	от 1100/2500 руб.	
Сальников к/в 12 перед/зад	от 1500/2500 руб.	
Сальников к/в 01/07 перед/зад	от 800/2500 руб.	
Глушителя в сборе 01-07/2110	от 1200/900 руб.	
Резонатора 01-07/2110	от 700/400 руб.	

	Приемной трубы 01-07/2110	от 600 руб.
	Задней части глушителя 01-07/2110	от 500/300 руб.
Ремонт:	Рулевой рейки 08	от 1700 руб.
	Замена тормозной жидкости	от 400 руб.
Регулировка	ручного тормоза	от 300 руб.
Регулировка	сцепления	от 200 руб.
Прокачка	тормозной системы	от 400 руб.
Ремонт иномарок		договорная
Регулировка клапанов		
	отечественные авт.	от 850 руб.
	импортные авт.	от 1600 руб.
Регулировка света фар		от 250 руб
Слесарные работы		от 500 руб.
Применение газосварки		от 150 руб.
<u>Иномарки:</u>		
Замена:	Шруса	от 600руб.
	Сцепления	от 4500руб.
	Сайлентблоков рычага	от 1000руб.
	Сайлентблоков подрамника	от 2600руб.
	Шаровых опор	от 400руб.
	Рулевых наконечников	от 300руб.
	Рулевых тяг	от 600 руб.
	Антифриза	от 700 руб.
	Замена торм.дисков 1шт.	от 400руб.
	Передних торм.колодок	от 500руб.
	Задних торм.колодок	от 650руб.

Ремонт ДВС

Капитальный ремонт ДВС

ВА32101-07	12000 руб
ВА32108	12000руб
ВА32112	14000 руб

Ремонт ГБЦ

ВА32101-07	5000руб
ВА32108	5000 руб
ВА32112	6500руб

Замена прокладки ГБЦ

ВА32101-07	3000руб
ВА32108	3000 руб
ВА32112	3800 руб

Полуремонт ДВС

ВА32101-07	8500руб
ВА32108	8500руб
ВА32112	10000руб

Замена ГРМ

ВА32101-07	2500руб
ВА321214	3000 руб
Нива Шевроле	4000руб
ВА32108	750 руб
ВА32112	1100 руб

Замена водяного насоса

BA32101-07	800руб
BA321214	1000руб
BA32108	1000руб
BA32112	1650руб

Регулировка клапанов

BA32108	900руб
BA32101-07	950руб

Замена масла

350руб

Замена топливного фильтра

от 150руб

Замена фильтра воздуха

от 100руб

Иномарки цена договорная**Ремонт КПП****Капремонт КПП**

BA32101-07	5000 руб
BA32108-12	5000 руб
BA321214	6500руб

Замена сцепления

BA32101-07	2000руб
BA32108	2200руб
BA32112	2200руб
BA321214	4500руб

Замена масла КПП

200руб

Иномарки цена договорная

Приемной трубы 01-07/2110		от 600 руб.
Задней части глушителя 01-07/2110		от 500/300 руб.
Ремонт: Рулевой рейки 08		от 1700 руб.
Замена тормозной жидкости		от 400 руб.
Регулировка ручного тормоза		от 300 руб.
Регулировка сцепления		от 200 руб.
Прокачка тормозной системы		от 400 руб.
Ремонт иномарок		договорная
Регулировка клапанов		
отечественные авт.		от 850 руб.
импортные авт.		от 1600 руб.
Регулировка света фар		от 250 руб
Слесарные работы	1 час	от 500 руб.
Применение газосварки	1 точка	от 150 руб.
Иномарки:		
Замена: Шруса		от 600руб.
Сцепления		от 4500руб.
Сайлентблоков рычага		от 1000руб.
Сайлентблоков подрамника		от 2600руб.
Шаровых опор		от 400руб.
Рулевых наконечников		от 300руб.
Рулевых тяг		от 600 руб.
Антифриза		от 700 руб.
Замена торм.дисков 1шт.		от 400руб.
Передних торм.колодок		от 500руб.
Задних торм.колодок		от 650руб.

Ремонт КПП

Капремонт КПП

ВА32101-07	5000 руб
ВА32108-12	5000 руб
ВА321214	6500руб

Замена сцепления

ВА32101-07	2000руб
ВА32108	2200руб
ВА32112	2200руб
ВА321214	4500руб

Замена масла КПП

200руб

Иномарки цена договорная